

## Обстоятельства несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве, произошедших в 1 полугодии 2017 года, и расследованных по со- стоянию на 01.07.2017 года.

### ***НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ:***

№п/п	Дата происшества несч/сл.	Место происшества. Вид деятельности, ОКВЭД	Профессия (должность) пострадавшего	Обстоятельства и причины несчастного случая
1	17.05.2017г.	г. Сортавала  ОКВЭД-16.10.1 Деревообработка	Ф.  Рабочий  Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке (КОС)	В конце рабочей смены произошло затупление пилы на одной из КОС, по предположению комиссии оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке (КОС) (далее – оператор) Ф. решил продолжить работу без замены режущего инструмента. Для снижения усилия в продвижении доски он снял защитные кожухи в нарушение инструкции по охране труда. Обрабатываемая доска застряла в КОС. В нарушение требований инструкции по охране труда Ф., не остановив станок и не оповестив непосредственного руководителя решил самостоятельно изъять застрявшую доску проталкивая ее ударами по вальцам станка. В результате доску выбросило назад и она ударила Ф. в живот. В результате удара Ф. получил травмы не совместимые с жизнью и умер в больнице, куда был доставлен на скорой. <b>Вид происшества:</b> контактный удар движущимся предметом (доской). <b>Причины, вызвавшие несчастный случай:</b> неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении порядка обучения работника, нарушение погигшим требований безопасности и порядка производства работ.

### ***ТЯЖЕЛЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:***

№п/п	Дата происшества. Несч/сл.	Место происшества Вид деятельности ОКВЭД	Профессия (должность) пострадавшего	Обстоятельства и причины несчастного случая
------	----------------------------	--	-------------------------------------	---

1	2	3	4	5
1	10.02.2017г.	г. Кондопога  ОКВЭД – 21.12. Целлюлозно- бумажная промыш- ленность	Б.  Рабочий  Стропальщик	Б. в составе звена приступил к строповке еловых балансов для выгрузки их из сортиментовоза. После того, как он и его напарник надели стропы на гак крюковой подвески крана, Б. дал команду к подъему пачки. Его напарник произвел натяжку стропов. Б.увидел, что один из стропов зажал увязочную ленту (репер). Ударом ноги по лапке замкового механизма он отстегнул репер и в этот момент крюк, установленный на конце ленты ударил Б. в область правого глаза. В результате чего Б. получил травму глаза. <b>Вид происшествия:</b> контактный удар движущимся предметом (крюком увязочной ленты). <b>Причины, вызвавшие несчастный случай:</b> нарушении пострадавшим требований безопасности, а именно применение опасного приема, неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении должного контроля со стороны должностных лиц за состоянием условий труда на рабочих местах
2	02.03.2017г.	г.Петрозаводск  ОКВЭД – 84.24. Деятельность по обеспечению обще- ственного порядка и безопасности	К.  Работник по найму Контролер	Контроллер К. по заданию непосредственного руководителя пошел на обход территории, т.к. послышался лай служебной собаки и необходимо было проверить целостность периметра ограждения охраняемого объекта. К. спустился по лестнице. Он поскользнулся и упал на правую ногу. В результате падения получил закрытый перелом лодыжек голени правой ноги. <b>Вид происшествия:</b> Падение на скользкой поверхности одного уровня, покрытой снегом. <b>Причины, вызвавшие несчастный случай:</b> неудовлетворительное техническое состояние территории, неприменение пострадавшим СИЗ, ввиду невыдачи их работодателем, неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении должного контроля со стороны должностных лиц за состоянием условий труда на рабочих местах
3	28.03.2017г.	г. Костомукша  Добыча железных руд открытым спо- собом ОКВЭД-13.10.2.	Ч.  Рабочий Помощник машиниста тепловоза	Во время выполнения маневровых работ помощник машиниста Ч., находясь на специальной подножке вагона, решил переложить рацию из одной руки в другую, не удержался и упал с вагона на колею железнодорожного пути. В результате пострадавший получил сочетанную травму: перелом 3-го ребра, перелом оскольчатый тела лопатки без смещения., ушиб нежней доли легкого. <b>Вид происшествия:</b> Падение при разности уровней высот <b>Причины, вызвавшие несчастный случай:</b> неосторожность пострадавшего.
4	28.03. 2017 г.	п. Чупа, Лоухский район	А.	Случай произошел в Норвежских территориальных водах - информации по обстоятельствам и причинам - отсутствует.

		Рыболовство ОКВЭД – 05.01.11	Рабочий матрос	
5	07.05. 2017г.	г. Петрозаводск  ОКВЭД -41.20. Строительство жилых и нежилых зданий	Я.  Рабочий, слесарь-ремонтник	<p>07.05.2017 года в 6 час. 10 мин. Я. был вызван в котельную, т.к. под звездочку (шестеренку) скребкового механизма транспортера попала коряга, создавшая угрозу нормальной работы оборудования. Оператор котельной, вызвавший Я. Заверила его, что транспортер остановлен и выключен. Для извлечения коряги Я. залез внутрь транспортера. Вместе с тем, транспортер оказался не выключен, и пришел в действие автоматически. В результате Я. затянуло в транспортер. Лом, которым он вытаскивал корягу заклинило в транспортере, в результате чего транспортер остановился, а Я. смог выбраться из транспортера самостоятельно, однако получил тяжелые травмы: отрыв тонкой кишки, разрыв брызжеек ободочной кишки, забрюшинную гематому, переломы предплечья.</p> <p><b>Вид происшествия:</b> Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).</p> <p><b>Причины, вызвавшие несчастный случай:</b> нарушение технологического процесса. Недостатки в организации и проведении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ. Нарушение работником требований охраны труда.</p>
6	03.06.2017г.	г. Сегежа  ОКВЭД – 20.10.1 Обработка древесины и производство изделий из дерева	С.  Рабочий Транспортировщик 4 разряда	<p>При движении траверсной тележки от сушильной камеры №2 в сторону сушильной камеры №5 С. Почувствовал сильный удар колесных пар траверсной тележки о ж/д пути, по которым она передвигается. От этого удара верхняя половина штабеля досок, нагруженных на траверсную тележку, «съехала» вперед по ходу движения тележки. С целью приведения штабеля досок в порядок и дальнейшей его обработки С. получил задание перекатить тележку сначала на улицу для перебора штабеля вилочным погрузчиком. На улице верхняя часть штабеля была снята с тележки, а нижняя часть подровнена вилочным погрузчиком. С. по заданию непосредственного руководителя повел тележку в остывочное помещение цеха. Проезжая через ворота остывочного С. цеха почувствовал сильный удар в бедро, т.к. одна из досок из нижней части штабеля зацепилась за технологическое ограждение и пробила кабину, травмировав С. В результате С. получил открытый перелом бедра.</p> <p><b>Вид происшествия:</b> Контактный удар движущимся предметом.</p> <p><b>Причины, вызвавшие несчастный случай:</b> Недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в необеспечении должного контроля со стороны работодателя за безопасностью производства работ. Конструктивные недостатки оборудования..</p>